

FISA IDENTIFICARE NR. 07

Masina/Utilaj	: Masina de calibrat si slefuit
Tipul	: Perseo 1100 2RK
Nr. Serie	: Serie de fabricatie: A5600002
Anul fabricatiei	: 2008
Producator	: Sicar
Perioada functionare	: Ore de functionare: nu exista evidenta orelor de functionare
Perioada nefunctionare	: Proces verbal predare – primire al SC Tiriac Leasing IFN SA: lipsa Conform datelor SC Tiriac Leasing de la data preluarii si pana la data inspectiei utilajul nu a fost folosit.
Tara de origine	: Italia
Capacitate (conform cu documentarea facuta)	: Latime de lucru: 1100 mm Lungimea minima de slefuire: 410 mm Inaltimea minima/ maxima a pieselor: 3/ 160 mm Viteza de avans: 5.5/ 11.5 m/min Agregat de slefuire: duritate 90 sh Diametru waltz slefuire: 150 mm Putere motor principal: 11 kw Viteza panza slefuire: 18 m/ s Dimensiune pinza de slefuit: 1120x 2200 mm Presiune aer comprimat: 6bar Consum aer comprimat 30NI/ min Reglare centrala automata a benzii de avans Afisare digitala Buton si comanda pentru caz de avarie Gabarit: 1700x 1700x 2050 mm
Greutate neta	: 1500Kg
Scara Tz	: 0,31 – 0,70 - Echipamente, utilaje, masini pentru care s-au facut teste de functionare si care functionau in conditiile observate in timpul verificarii; calificativ recomandat: 0,4;
Calificativ SHA	: N4 – punctajul acordat pentru echipamentele, utilajele, masinile care sunt prezentate la inspectie si nu prezinta urme de uzura excesiva sau parti componente defecte. Prezentarea documentelor de evidenta a orelor de functionare din care sa rezulte ca echipamentul este in conditii bune de functionare este obligatorie.

Durata estimata ramasa de functionare : Aproximativ 10 ani, cu conditia efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatie programate in conformitate cu manualul de operare si intretinere.

Starea de functionare a masinii/utilajului : Utilajul este in stare de functionare, conform declaratii personalului Tiriac Leasing.
 Evidenta lucrarilor de intretinere regulata si a reparatiilor efectuate – lipsa;
 Manualul de operare si intretinere a utilajului - lipsa;
 Nu exista o evidenta a tuturor componentelor, accesorii, furtune cu care a fost dotata si nici a celor ce lipsesc; uti;laj descompletat in special de scule
 Aspect exterior neingrijit: carcasa motor usor zgariata si lovita;
 Utilaj depozitat pe un cimp deschis in conditii neadecvate;





