

**FISA IDENTIFICARE NR. 06**

<b>Masina/Utilaj</b>	<b>:</b>	<b>Presa verticala pentru panouri si grinzi lamelare</b>
<b>Tipul</b>	<b>:</b>	<b>SL 2-6000</b>
<b>Nr. Serie</b>	<b>:</b>	<b>Placuta de identificare: lipsa Documentatie tehnica: lipsa</b>
<b>Anul fabricatiei</b>	<b>:</b>	<b>Placuta de identificare: lipsa Documentatie tehnica: lipsa</b>
<b>Producator</b>	<b>:</b>	<b>Stromab</b>
<b>Perioada functionare</b>	<b>:</b>	<b>Ore de functionare: nu exista evidenta orelor de functionare</b>
<b>Perioada nefunctionare</b>	<b>:</b>	<b>Proces verbal predare – primire al SC Tiriac Leasing IFN SA: lipsa Conform datelor SC Tiriac Leasing de la data preluarii pana la data inspectiei utilajul nu a fost folosit.</b>
<b>Tara de origine</b>	<b>:</b>	<b>Italia</b>
<b>Capacitate (conform cu documentarea facuta)</b>	<b>:</b>	<b>Capacitate de lucru: 6000 x 1200 x 200 mm; 12 montanti verticali cu cilindru Sarcina pentru cilindru 7200 kg/ 11kg/ cmppe grinda de 120 mm 6 presori verticali hidraulici Cilindrii verticali si presori cu robinet deschis/ inchis 1 motor hidraulic de 7.5 HP 2 cilindrii verticali pe ml Diametru cilindru vertical:70 mm Grosime maxima grinda : 200 mm</b>
<b>Greutate neta</b>	<b>:</b>	<b>1900Kg</b>
<b>Scara Tz</b>	<b>:</b>	<b>0,31 – 0,70 - Echipamente, utilaje, masini pentru care s-au facut teste de functionare si care functionau in conditiile observate in timpul verificarii; calificativ recomandat: 0,4;</b>
<b>Calificativ SHA</b>	<b>:</b>	<b>N4 – punctajul acordat pentru echipamentele, utilajele, masinile care sunt prezentate la inspectie si nu prezinta urme de uzura excesiva sau parti componente defecte. Prezentarea documentelor de evidenta a orelor de functionare din care sa rezulte ca echipamentul este in conditii bune de functionare este obligatorie.</b>
<b>Durata estimata ramasa de functionare</b>	<b>:</b>	<b>Aproximativ 10 ani, cu conditia efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatie programate in conformitate cu manualul de operare si intretinere.</b>

**Starea de functionare a masinii/utilajului**

**: Utilajul este in stare de functionare, conform declaratii personalului Tiriac Leasing.  
Evidenta lucrarilor de intretinere regulata si a reparatiilor efectuate – lipsa;  
Manualul de operare si intretinere a utilajului - lipsa;  
Nu exista o evidenta a tuturor componentelor, accesorii, furtune cu care a fost dotata si nici a celor ce lipsesc.  
Aspect exterior neingrijit: utilaj demontat si descompletat;  
Compartimentul motor prezinta scurgeri superficiale de ulei;  
Utilaj depozitat pe un cimp deschis in conditii neadecvate;**



